

MX052 เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิทัล

คุณสมบัติ

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลต์ดีซี ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 250 มิลลิแอมป์
- สามารถใช้กับโหนดได้สูงสุด 500 วัตต์
- ตัวเซ็นเซอร์ สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0-20°C ไปจนถึง +100°C
- หน้าจอแสดงผล สามารถแสดงผลได้ 3 ½ หลัก (ความละเอียดในการแสดงผล 0.1°C)
- หน้าจอแสดงผล สามารถแสดงผลได้ 3 สถานะ คือ
 - 1) อ่านอุณหภูมิปกติ
 - 2) ตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุด
 - 3) ตั้งค่าอุณหภูมิต่ำสุด
- สามารถกำหนดไทม์วงจรทำงานที่อุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิต่ำได้
- มี LED บอกสถานะการทำงานของรีเลย์และวงจร
- สามารถปรับจุดทำงานและหยุดทำงานของรีเลย์ได้

จุดต่อใช้งานและจุดปรับแต่ง

- จุด 12V ใช้สำหรับต่อแหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลต์ดีซี
- จุด SENSOR ใช้สำหรับต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิ
- จุด NC, COM, NO ใช้สำหรับต่อกับอุปกรณ์ที่ต้องการจะควบคุม
- สวิตช์ SW1 ใช้ในการปรับการแสดงผลของหน้าจอแสดงผล
 - ตำแหน่ง A ใช้สำหรับแสดงค่าของอุณหภูมิปัจจุบัน ที่ตัวเซ็นเซอร์วัดได้
 - ตำแหน่ง B ใช้สำหรับแสดงจุดทำงานหรือหยุดทำงานของอุณหภูมิสูง
 - ตำแหน่ง C ใช้สำหรับแสดงจุดทำงานหรือหยุดทำงานของอุณหภูมิต่ำ
- จัมเปอร์ J1 ใช้สำหรับเลือกจุดการทำงานของวงจรถ้าจัมที่จุด INV วงจรจะทำงานที่อุณหภูมิต่ำแล้วตัดที่อุณหภูมิสูง ถ้าจัมที่จุด NOR วงจรจะทำงานที่อุณหภูมิสูงแล้วตัดที่อุณหภูมิต่ำ
- VR1 10K ใช้ในการปรับตั้งอุณหภูมิต่ำ
- VR2 10K และ VR3 10K ใช้ในการปรับตั้งอุณหภูมิสูง โดย VR2 10K จะเป็นตัวปรับละเอียด และ VR3 10K จะเป็นตัวปรับหยาบ
- VR4 10K TRIMPOT ใช้สำหรับปรับตั้งหน้าจอแสดงผลให้ตรงกับตัวเซ็นเซอร์อ่านค่าได้
- VR5 5K ใช้สำหรับตั้งแรงดันที่ขา 36 ของ IC2 ICL7107 ให้ได้ 100 มิลลิโวลท์

ปรับแต่งก่อนเริ่มใช้งาน

1. จ่ายไฟเข้าวงจรที่จุด 12V ไฟ LED POWER จะติด
2. ถอดตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิออก แล้วต่อโวลุ่มค่าประมาณ 10 กิโลโอห์มเข้าที่จุด SENSOR จากนั้นวัดไฟที่ขา + ของจุด SENSOR ทำการปรับโวลุ่มจนได้ค่าแรงดันประมาณ 2.980 โวลท์
3. วัดไฟที่ขา 36 ของ IC2 L7107 ทำการปรับ VR5 5K จนมิเตอร์ อ่านค่าได้ 100 มิลลิโวลท์
4. เลื่อนสวิตช์ SW1 ไปที่ตำแหน่ง A
5. ทำการปรับ VR4 10K TRIMPOT จนหน้าจอแสดงผลแสดง "25.0"
6. เมื่อปรับได้แล้วให้ถอดโวลุ่มที่ต่ออยู่ที่จุด SENSOR ออก แล้วนำตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิไปต่อแทน หน้าจอแสดงผลก็จะแสดงค่า ของอุณหภูมิ ในขณะที่นั้นออกมา

การปรับแต่งจุดทำงานและจุดหยุดทำงาน

1. ทำการจัม J1 ตามต้องการ (ถ้าต้องการให้วงจรเริ่มทำงานที่อุณหภูมิสูง ก็ให้จัมที่จุด "NOR" แต่ถ้าต้องการให้วงจรเริ่มทำงานที่อุณหภูมิต่ำก็ให้จัมที่จุด "INV")
2. จ่ายไฟเข้าวงจรที่จุด 12V ไฟ LED POWER จะติด
3. เลื่อนสวิตช์ SW1 ไปที่ตำแหน่ง B ทำการปรับ VR2 10K และ VR3 10K เพื่อทำการปรับตั้งค่าของอุณหภูมิสูง (VR3 10K จะเป็นการปรับหยาบ และ VR2 10K จะเป็นการปรับละเอียด) โดยสามารถดูได้จาก หน้าจอแสดงผล ในขณะที่ทำการปรับแต่ง
4. เลื่อนสวิตช์ SW1 ไปที่ตำแหน่ง C ทำการปรับ VR1 10K เพื่อทำการปรับตั้งค่า ของอุณหภูมิต่ำ โดยสามารถดูได้จาก หน้าจอแสดงผล ในขณะที่ทำการปรับแต่ง (วงจรจะสามารถปรับไทม์จาก อุณหภูมิสูงได้ตั้งแต่ 0-5องศา เซลเซียส)
5. เลื่อนสวิตช์ SW1 ไปที่ตำแหน่ง A เพื่อเป็นการพร้อมที่จะงาน ถ้าเราทำการจัม J1 ไปที่ตำแหน่ง "NOR" เมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่าที่เราตั้งไว้ รีเลย์พร้อมกับ LED RY ก็จะทำงาน แต่เมื่ออุณหภูมิลดลงมา ต่ำกว่าอุณหภูมิต่ำที่เราตั้งเอาไว้ รีเลย์พร้อมกับ LED RY ก็จะหยุดทำงาน ส่วนถ้าทำการจัม J1 ไปที่ตำแหน่ง "INV" การทำงานก็จะสลับกับตำแหน่ง "NOR"

